

容器再検査作業票(耐圧検査)

2020/08/12

記号番号* **FAB 20037**

V 3.7
W 3.7

ガス名* **C2H2**

新

所有者* [Redacted] D114

ユーザー* [Redacted]

依頼者* [Redacted]

合格 交換

バルブ
キャップ

全増加
恒久増加

外観

合・否

火炎等
ネジ部

合・否

合・否

--

容器再検査作業票(塗装)

2020/08/12

記号番号* **FAB 20037**

V 3.7
W 3.7

ガス名* **C2H2**

新

所有者* [Redacted] D114

ユーザー* [Redacted]

依頼者* [Redacted]

塗装

無し

有り

--

--